


カーネーション観察テスト結果

活水器 匠と他社活水器カーネーションのテストを1ヶ月行った。同じ個体をカットしお互い通水し経過状況を観察。他社器は20日目で腐敗した。匠は1ヶ月後に腐敗することなく全体が枯れた。結果：匠の方が優れていると考えられる。



9/26 テスト開始 1日目



9/29 3日目
お互い変化は感じられない



10/4 8日目
他社の水が若干濁りが感じられる



10/6 10日目
他社の茎・葉の勢いがなくなってきた




10/10 14日目
他社の水が濁り花が傾きかける




10/11 15日目
他社の茎が折れ曲がった




10/13 17日目
他社は茎が柔らかくなり弱っている




10/15 20日目
他社腐敗したので20日目で処分



10/18 23日目
匠も花ビラの色合いが悪くなる



10/22 27日目
茎全体が痩せ始める



10/23 28日目
全体が枯れ始めるが腐敗しない



10/26 31日目
腐敗なく全体枯れてしまった